

기안용지

분류기호 문서번호	공민 42.15 (전화번호)		전결규정	조 1항
처리기간			전결사항	
시행일자	80. 6. 29			
보존연한				
보조 기 관	환경기획관 공민과장 공민계장	협 조		
기안책임자	최용호		80. 6. 29	
경유 수신 참조	각 양 참조		발 신	통 제
제 목	안전사고 예방조치 의뢰			
(제 1 안)				
수신	건설기획관		반신 환경기획관	
참조	동원과장			
제목	1. 국가 안전기획부상으로부터 남산 1호 터널 내부 및 순환도로 일부분의 암벽이 균열로 낙석위험이 있어 상공차량통행 및 인원에 대한 안전사고 발생이 우려된다는 통보가 있나			
조치하기 바랍니다				
첨부	공민사본 1부		붙	
(제 2 안)				
수신	남산공민관리사업소장			
제목	동선			
1. 국가 안전기획부상으로부터 남산 1호 터널 내부 및 순환도로 일부분의 암벽이 균열로 낙석위험이 있어 상공차량통행 및 인원에 대한 안전사고				

발생이 우려되는 통보가 있었기 때문 대책을 수립하고자 99
결과보고한것

첨부 1. 공문서본 1부 끝

688

집집마다 안전예방법 알려주는 우리 국력

국 가 안 전 기 획 부

총시 192- 1961

965-6849

1984 . 6 . 26 .

수 신 : 서울특별시

참 조 : 환경녹지국장

제 목 : 안전사고 예방조치 의뢰

제	공정개발국장	공민과장	환경녹지국장

남산 1호터널 입구 및 순환도로 일부분이 암벽의 균열로 낙석위험이
 상존 차량통행 및 인원에 대한 안전사고 발생이 우려되고 있어 통보하오니 점
 검후 예방 조치하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 위치도 1부. 끝.



1984. 6. 27	지
지	지
사	사
상	상



국 가 안 전 기 획 부 장



100

104

위치도



남산순환도로



남산외곽암석

남산호수

수로방위사령부

101

105