




기안용지

분류기호 문서번호	남측 410280		(전화번호)	전결규정	조항
처리기간	결재자				
시행일자	74. 5. 7. 소장 				
보존년한					
보조기간	보사업		협조		
기안책임자	양상우 74. 6. 5				
경유 수신 참조	각안참조		발신	통제	
제목	강남 4로 정비				
만 (내부결재)					
1. 조경 1152 - (1974. 5. 11) 전인 통신 부과					
관련 됨					
2. 부 대로에 이거 강남 4로 (강쪽) 제1 한강교 -					
제2 한강교간 가로수가 상태 불량으로 유 를 일제히 정비					
근로 기성재 수목을 전량 굴취 하여 빛나무 우량목은					
부근 노선 공원에 보식 하고 불량목은 양묘장에 이식					
조치 하였기 정리 결과 되고 근로비					
3. 저가 보식에 연관된 우량 보를 우량은 노점					
시공사에게 통보 하여 양묘장 포식에 식재하도록 하고 조치					

0201-1-8A

1969. 11. 10. 승인

서울특별시 남부녹지사업소

190mm x 268mm

2월 14일

한글 (시행분)

수신 서울특별시장 발신 소장

참조 조경과 광

제 목 등 권

1. 조정 1152 - (1974. 5. 11) 권언 증신 문과 관련

침내라

2. 우 대조이 이하의 장남 4조 (장쪽) 을 정비
하고 결과를 아래 비약과 같이 보고 합니다

가. 빛나부

줄				크	비	액	줄				크	비	액	
서울교-제2한강교간				(강 쪽)	23	3	육리쪽공분	보식	공랑조도조	공원구비양	양모광민계	민근가식	고사북	제
					23	3	44	3	3	3	130	3	4	23

나. 수양 비틀

글자비역		조리비역		교사비역		기타비역	
관공리-서우교간	계	부량목	불량목	(교사비역)	계		
457 주	457 주	115 주	153 주	189 주	457 주		

만 3 (X 행은)

수신 시대부터 기관비용 (3 번)

부림 농원 대표 이 병 우

리북 똥진

1. 조경 1182 - (1974. 5. 11) 권언 흥선분에 의거
강남 4로 강북 (제1한강교 - 제2한강교간) 가로수를 일제
정비 하기로 되어 있어

정비 중-기르 주에 있어
2. 정비 전경과- 아래와 같이 지능원 에나 드급
시공한 부분에 대하여. 하와 결하여 연관된 부량이

발생 하여 통보 하니 조속한 시일 내에
시기적응로 일신치 않도록 강시 양분장에 식재
토록 하여 주시기 바랍니다.

가. 강남 4로 강북 (제1한양교-서울교간) 우양 버들길 정비사업

굴 치 내역		조 치 내역		비 고	
서울-제1한양교간	계	우양북	불양북	교목(하차 벗어낸단위)	계
457 주	457 주	115 주	153 주	189 주	457 주
				하차보수에 연관됨	

끝,

특수우편물수령증

접수번호 627 769 번
요 금 30 원
중 량 8 g

종	종	배증, 내증
통화(물품)등기	대금인환	
별	원	원

우체국

서울시

8602-1-70A
1971. 12. 21 승인

62mm x 95mm
(선공용지 50g/m²)

1974. 5. 26

2/방 농림기원보

우 병 민

삼부 복리 사업 소장 귀하

97

14-5

88


인 수 종

수종	개적	수량	비고
벗나무	고 3.0 ^m x 5 ^{cm}	- 100 주 -	생육불양함.
계		- 100 주 -	

위 절기두목을 정리 인수함

1974. 5. 12.

서울시양묘장 기여용포지

전 용 회 

남부농지 사업소장 귀하

계	인	인	인	소	장	공
					하	하

인 두 종

두 종	규격	수량	비고
벗나무	3.0 x 5	- 30 주 -	생육불량
두암버들	3.0 x 5	- 153 주 -	"

상기 정리목을 정리 인두함.

1974. 5. 16.

저장 양묘장 전 용역

남부농지 사업소장 귀하


계	사	영	사	무	소	장	공
관	관	관	관	관	관	관	관
관	관	관	관	관	관	관	관

인 수 증

수 종	규격	수량	비고
수양버들	3.0 x 4	- 115주 -	

위 철거목을 정지 인두함.

1974. 5. 24.

양묘장 전 용 회 

남부동지 사업소장 귀하

계	사	업	상	무	소	기	공
							인

6



74년도 강남대로 광복
빛나무 축제 현황

74년도 강남대로 광복
빛나무 축제 현황



74년도 강남대로 광복
수양 버드 나무 축제
현황

7



74년도 강남 나로강쪽
수양 버들 불광복이 근처
뒤에 양복장으로 가어진
사목소에 의

양복장 거의 풀리에
도착 한 상태



양복장 거의 풀리에
도착 한 상태.

8

102

93

1974. 5. 16 강남 430에 1/2로
유양 비를 삼각 지어 4부 4일에서
피해 줄이

양분장 지어 포리에
도착 현상

1974. 5. 16 강남 430(430-1)에
강남에서 포리에 유양 비를 삼각 지어 4부 4일에서
양분장 지어 포리에 도착 현상

1974. 5. 16 강남 430(430-1)에
유양 비를 삼각 지어 4부 4일에서
양분장 지어 포리에 도착 현상

74년도 제2 관강교 김포공랑로 일주 벚나무 분량목
종회 및 교리 식재 현황



도로공원길 벚나무 공분 식재 현황



74.강남대로 강쪽 준취된 벚나무 양보랑 귀여 클리에
 세워진 쉼터



인근 가옥 쉼터



10

73년도 강남대로 강쪽 뱃나무 줄기 현황



73년도에 줄기되어 양분장 기어 줄기에
우려 되었으나 74. 5. 16 현재 활착되어 있음.



105
4-13

73년도 강남 4로 강쪽 빗나무 줄치 현황



73년도에 줄치되어 양물강 기어 풀지에
썩어 썩었으니 74. 5. 16 현재 썩작 되어있음.

1973. 9. 28 강남 4로(비원-대/한강교)
강쪽에서 줄치되어 양물 강쪽으로 인해
썩었으니 양물강쪽에 고사된 상태라
하여 그후 물을 하여 풀리 함으로써
1974. 5. 16 양물강 기어 풀지 어썩려
되어 5월 현재 까지 물이 나리
않고 일로 상태의 현상 수관임.

전 인 통 신 문



조경1152-

1974. 5. 11.

수신 남부 녹지 사업소장

교환시간 13:20

발신 서울 특별 시장

송화자 유관수

제목 강남로 가로수 정비

수화자 최동희

1. 제2한강교 남단- 강남로 강변측에 식재되어 있는 가로수를 수종고체 및 제식제 조제하니 본구간의 가로수 (수량버들 품적5센치) 식재 설계서를 작성하여 조속히 제출할것.

2. 본구간의 기이 식재되어 있는 가로수 (수량버들, 벚꽃나무)는 5. 13. 까지 전량 굴취하여 양묘장에 이식할것.

3. 강변, 바깥측에 식재 되어있는 벚꽃나무 가로수 요보식은 변 굴취한 벚꽃나무중 수형이 좋은것을 택하여 보식할것.

4. 하자에 연관된 가로수에 대하여는 하자 발생 수량을 정확히 조사하여 도급 시공자로 부터 본수량의 수목을 양묘장 토지에 식제토록 조치할것. 끝.